

แบบสรุปสำรวจข้อมูลสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่หมู่บ้าน
ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำเสีย	สภาพน้ำเสีย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
๑	บ้านนาโยง	-		/	
๒	บ้านป่าไผ่	-		/	
๓	บ้านป่ายาง	ข้างหุ่นส่วนบุญมาศ ปิโตรเลียม		/	
๔	บ้านวัดกลาง	-		/	
๕	บ้านนาเมรั	-		/	
๖	บ้านเจาะ	สหกรณ์การเกษตรนาโยง		/	